

TIEDOTE MANTTAALIN SISÄILMAKYSYMYKSIIN LIITTYEN

Mantaalin kuntoon liittyen on esitetty kysymyksiä. Manttaalin rakennusta on tutkittu osana kunnan toimitilapalvelun kunnossapitotöitä mm. alapohjan kunto ja tuulettuvuus on tarkastettu. Talosta ei ole löytynyt kosteusvaurioita. Sisäilman laatuun vaikuttavat merkittävimmät puutteet liittyivät rakennuksen ilmanvaihtoon sekä siivottavuuteen.

Ilmanvaihtokoneiden säädöt on tarkistettu musiikkiluokissa. Liikuntasalin tuloilman saantia on parannettu asentamalla tuloilmakone. Lisäksi parhaillaan viimeistellään rakennusautomaatiojärjestelmän asennustöitä. Järjestelmä mahdollistaa Manttaalin lämpökeskuksen ja salin tuloilmakoneen etävalvonnan ja ohjauksen. Tiloihin asennetut olosuhdeanturit mittaavat lämpötilaa ja kosteutta.

Tilojen siivouksesta on myös löytynyt kehittämistarpeita. Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä. Mattojen ja muun irtaimiston osalta varmistetaan, että materiaalit ovat julkiseen tilaan soveltuvia, helposti imuroitavia, vesipesun kestäviä ja määrä on tarkoituksenmukainen. Lisäksi siivousta lisätään ja tilojen käyttäjiä ohjeistetaan hyviin käytäntöihin siivottavuuden parantamiseksi.

Mikäli käyttäjät epäilevät sisäilmaan liittyviä oireita, heidän tulee olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon (oppilaat) tai työterveyteen ja ilmoittaa kyseisen toiminnan esimiehelle.

9.11.2017,

Johanna Mäkinen
Työsuojelupäällikkö, sisäilma
Sisäilma-asiantuntija VTT-C-23247-38-17

Lisätietoja talotekniikkaan liittyen: Mika Vallenius, talonrakennusmestari, p. 050 372 9088 ja LVI-insinööri Jarimo Roivas p. 050-3471973