

Viemärinkuvaus raportti

Kuvauskohde

Liedon kunta Kirkkotie 6

Kirkkotie 6 kiinteistössä kuvattu viemäriä seuraavasti:

Kuvaus aloitettu ravintolatilán inva wc:tä edeten alakerran runkolinjaan.

WC-tilassa oleva ent. lavuaarin haara valurauta putkea, jossa alkuosassa putki yläpinnasta ruostunut puhki. Linja johon wc-istuin yhdistetty on ollut luutavasti pitkään käytössä ainoastaan viemärin tuuletusputkena(putki johtaa katolle ja on koteloitu ravintola tilassa).

Putkisto pahoin rapautunut(ruostunut) käyttämättömyyden ja tuuletuksen johdosta.

Ravintolan keittiötilasta johdettu putki ent. lavuaarin haaraan.

Linja eteenpäin rakennuksessa sijaitsevan asunnon kohdalta paremmassa kunnossa.

Viemäritukoksia syntynyt inva-wc:n käytöstä, rapautunut putki kerännyt paperi ym. materiaalia.

Putkessa seisonut vesi hyödyttänyt keittiön tiskialtaasta tulevaa rasvaa, joka lisännyt tukkeutumis ongelmaa.

Putkessa ei painumaa ja pesun jälkeen ei havaittavaa padotusta.

Liedossa 7.6 2019

Tankkihuolto
Rantala & Lumme Oy
Rauno Rantala