

**TIEDOTE JOKILAAKSON KOULUN HENKILÖSTÖLLE, OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE**

Jokilaakson koulussa on esiintynyt sisäilmaan liitettyä oireilua. Tämän johdosta rakennusta on tutkittu kesän 2017 aikana. Tutkimukset on tehnyt rakennusterveysasiantuntija Pekka Kallioniemi, Sirate Group Oy. Jokilaakson koulussa on kesän aikana selvitetty mm. painesuhteita ja määritetty teollisten mineraalikuitujen määrää neljästä luokkatilasta.

**Yhteenveto tutkimuksista ja tuloksista**

Tiloissa havaittiin asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan (pitoisuutta 0,2 kuitua/cm<sup>2</sup> tai enemmän) ylittäviä määriä kuituja kahden viikon pöylaskeumasta kolmessa tutkituista neljästä luokkatilasta. Tutkituissa tiloissa altistuminen teollisille mineraalikuiduille on todennäköistä. Kuitulähde on paikannettu tuloilmakanavaan. Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita.

**Toimenpiteet tutkimuksen johdosta**

Kuitulähteiden laajuutta on selvitetty laajemmin ja kuitusaneeraustyöt on aloitettu. Tekniset ja ympäristöpalvelut selvittää parhaillaan miten kuitujen leviäminen sisäilmaan voidaan väliaikaisesti ehkäistä. Varsinaiset korjaustyöt on tarkoitus saattaa loppuun syyslomaan mennessä niin että suurimmat muutostyöt, jolloin ilmanvaihto on pois käytöstä, toteutetaan syysloman aikana.

Kuitusiivous tullaan tekemään korjaustöiden valmistuttua

Tekniset ja ympäristöpalvelut sopivat rehtorin kanssa tehtävistä toimenpiteistä siten, että koulun toiminta pystytään järjestämään tilajärjestelyjen osalta mahdollisimman hyvin. Rehtori tiedottaa tarvittaessa tilajärjestelyistä ja toimintaohjeista tarkemmin wilman kautta. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun korjaustöiden etenemisestä on lisätietoa.

Työsuojelupäällikkö (sisäilma),

Johanna Mäkinen  
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut  
Sisäilma-asiantuntija VTT-C-23247-38-17

Lisätietoja korjauksiin liittyen antaa: LVI-insinööri Jarimo Roivas p. 050-3471973